

**RICOSTRUZIONE VIABILITA' PONTE SATA / GR
CROLLATO A SEGUITO ALLUVIONE campata 9 m
ESECUZIONE CON ELEMENTI SCATOLARI 450x300cm affiancati**



Crollo del ponte visto di lato



Crollo del ponte visto dalla strada



Soletta di appoggio dello scatolare



Arrivo dei manufatti scatolari in cantiere



Movimentazione dei manufatti scatolari



Posa manufatti



Manufatti posati



Manufatti posati



Vista di valle



Vista di monte



Vista di valle



Vista strada



Lavoro finito vista di valle



Lavoro finito vista di monte